



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio industriale e commerciale									EPOCA sec.XX dopo '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Moroni VIA Previtali.									N. CIV. 28B									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.13; mp. 2891 - 1056																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE officina, deposito, abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA																		5								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XX secolo (dopo il 1945)									Edificio addossato ad altri edifici a pianta irregolare.									Strutture in c.a. e muri di tamponamento in mattoni. Tetto misto in c.a. e laterizio con manto in eternit. Rivestimento in piastrelle e intonaco. Una parete esterna di pietre a vista, squadrate. Finestre con tapparelle. Contorni in cemento. Copertura terrazza in ondolux. Vano scale in vetro-cemento.								
Altezza di due piani.																										
Tetto a padiglione, a due falde e piano.																										
Fronte sud: a ovest piano terra officina in parte a un piano con copertura									Grandi aperture rettangolari.																	
piana, in parte con sovrastante deposito.																										
Al centro vano scale.																										
Al 1° piano due balconi.																										
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE									A est due bassi corpi di fabbrica uso garages. Al 1° piano ampia terrazza coperta da tettoia: in corrispondenza, a piano terra, ampio passaggio coperto. Muro di cinta con cancello recinge il cortile. Cortile con tettoia a ovest. Spazio libero rettangolare esterno al muro di cinta.									Demolire tettoia e baracca.								
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.																	
NEG. 146.23 / 146.26																		REDATTA DA F. M. Labba-giugno 1973								
																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973								
																		VISTA DA								

