



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Muraine(tratto fra porta Osio e porta S. Bernardino)</u>																		EPOCA <u>sec. XV</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA <u>0110713</u>																	
LOCALITÀ <u>Moroni</u> VIA <u>Previtali</u>																		N. CIV.									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO <u>2</u>																	
CATASTO <u>Bergamo f.13</u>																		USO ATTUALE <u>nessuno</u>																																			
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		STRUTTURE VERTICALI ☐									STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐								
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 11</u>																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI <u>Costruite* intorno al 1430</u> <u>*o più probabilmente restaurate</u> <u>Tratti demoliti o inglobati negli edifici.</u>																		DATI TIPOLOGICI <u>Avanzi di muri di altezza variabile</u>																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame a vista</u> <u>Filo di coppi sulla sommità di alcuni tratti</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO <u>I tratti di muro appartengono a edifici, per i quali v.schede 01.1.07...02-04-05-16</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Restauro integrale dei tratti superstiti. Rimettere in vista parti inglobate in</u> <u>osservazioni: edifici, demolendo i corpi di fabbrica che vi si addossano. Evidenziare il tracciato, mettendo in luce le fondamenta delle parti demolite. Ricostruire attorno al tracciato un'area verde di</u> <u>REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973 rispetto.</u> <u>REVISIONATA DA V. Zanella -giugno 1973</u> <u>VISTA DA</u>																	
BIBLIOGRAFIA <u>L. ANGELINI, 1952</u>																																																					
DOCUMENTI ANNESSI <u>NEG. 151.4 / 152.32 / 152.30</u>																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

