



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec. XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Previtali, 32B-36; via Moroni n. civ. 151																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 1 4																	
CATASTO Boccaleone f. 15; mp. 265																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE negozi, abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE									P.R.G. n.a. art. 11									piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruito intorno al 1930.									Edificio a testata di cortina a stretta pianta rettangolare. Altezza di tre piani più sottotetto abitabile. Tetto a padiglione. Fronte strada a piano terra serie di aperture ad arco ribassato (negozi) e ingresso. Al 1° piano serie di aperture rettangolari che danno su un lungo balcone che occupa le fronti sud e ovest e in parte a nord. Al 2° piano aperture rettangolari. Un balcone sul lato ovest. Marcapiano. Piccole aperture rettangolari nel sottotetto. Abbaino sul retro aperture rettangolari.									Muratura mista. Fronti: zoccolatura in intonaco rustico. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Cornici delle finestre in arenaria. Parapetti in pietra artificiale. Balconi con colonnine, mensole e pianie in pietra artificiale. Abbaino in marsigliesi. I muri tra le aperture a piano terra poggiano su piedestalli in arenaria. Spazio libero dietro l'edificio pavimentato in cemento.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		PROPOSTE DI RESTAURO									Demolire balcone al 1° piano, sul retro abbaino. Sistemare balaustra del balcone continuo. Rifare gronde. Cambiare serramento delle porte d'ingresso. Uniformare serramenti al piano terra. Creare zona verde pubblico nello spazio libero sul retro. Rendere pubblico lo spazio tra il casello daziario e l'edificio.																	
BIBLIOGRAFIA									CARATTERISTICHE E CONTESTO									REDATTA DA G. M. Labaa-giugno 1973																										
									Sul retro spazio rettangolare usato come deposito									REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									VISTA DA																										
NEG. 85.4 / 149.37 / 147.28 / 136.25									A nord, sul marciapiede, edificio di giornali.																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

