




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec. XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 145									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 1 6																	
CATASTO Bergamo f.13; mp.2751-1055-1056 - Boccaleone f.15; mp.270-4866-3670																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruito intorno agli anni '50-60.																		Edificio arretrato rispetto alla cortina, accostato ad altri edifici a pianta irregolare. Altezza di sei piani. Tetto a padiglione. Aperture rettangolari verticalmente allineate e balconi su tutti i lati. Due vani scale interni con aperture più piccole.									Struttura in c.a.; e muri di tamponamento in mattoni, intonacati. Un lato dell'edificio rivestito in lastre di travertino come i contorni delle aperture e i pilastri dell'androne. Sotto l'androne portineria con parete in alluminio e vetri. Finestre con tapparelle; androne e cortili lastricati in porfido.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Su via Moroni bassa cancellata delimita uno spazio quadrato davanti alla facciata. Largo androne passante. Cortile interno con cancellata bassa verso nord. Corpo garage a sud davanti al fronte sud lungo e stretto spazio verde. Le murature sono aderenti al corpo B.									L'edificio, fuori scala, è in netto contrasto con l'ambiente; se ne propone per- manente tanto la demolizione totale (in alternativa demolizione di almeno tre piani e radicale trasformazione delle fronti). Rendere pubblico lo spazio libero a nord. Demolire corpo B.																										
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																										
NEG.85.3/121.15/145.10/146.28/145.5																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
Scheda bis																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITA Moroni																		VIA Moroni																		N. CIV. 145								
REDATTA DA G.M.Labaa -giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973																		VISTA DA								
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										