



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Ex rustico casa Pesenti																		EPOCA sec. XIX									1. VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 137									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime									0 1 1 0 7 2 0																	
CATASTO Bergamo f. 13; mp. 1049																											2. NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE rustico e abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE																		P.R.G. n.a. art. 11									piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO									3																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio della seconda metà del XIX secolo.																		Edificio interno che chiude il giardino Pesenti a est.									Muratura in mattoni, intonacata.																										
																		Pianta rettangolare. Tetto a due falde. Altezza di due piani.									Solai in legno.																										
La parte a sud (a un piano) in parte sopraelevata di un piano.																		Ai lati sud e nord due corpi più piccoli a un piano con tetto a una falda.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																										
																											Contorni delle aperture in arenaria.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Festonatura sottogronda.									Demolire baracca (B)																										
																		Piccolo giardino rettangolare a ovest.									Sistemare giardino.																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
																											L'edificio sorge sull'Oriolo Grasso.																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																																			
NEG. 148.11a / 154.19a																											REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																										
																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

