



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale e deposito									EPOCA sec. XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0110721																	
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni									N. CIV. 127#131									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO 5 <i>tettoie 6</i>																	
CATASTO Bergamo f. 13; mp. 1047									USO ATTUALE deposito combustibili, uffici, abitazione																																			
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ						piano terreno			1/2			a			b			c			d			e											
															resto dell'edificio			1/2																										
															spazi liberi			1/2																										
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio dell'inizio del XIX secolo. Trasformazione radicale attorno al 1960. Cortile: sul lato nord edificio a due piani in parte completamente sventrato (resta la copertura in legno con manto in lamiera ondulata). Sul lato ovest il piano terra è stato avanzato con corpo di fabbrica a un piano uso uffici con sovrastante terrazza. Sui lati est e sud costruite tettoie.									Corpo A: edificio in cortina a pianta rettangolare alto tre piani più sottotetto. Verso il cortile interno è stato avanzato con terrazza sovrastante. Vari corpi di fabbrica e tettoie nel cortile. <u>Corpo B</u>: sul lato nord, a pianta rettangolare, di origine probabilmente rustica, in parte sventrato. Altezza di due piani. Una colonna in arenaria a piano terra è il resto di un probabile porticato. Sul lato est del cortile altro <u>corpo di fabbrica C</u> (piccolo) a due piani con ampia tettoia antistante. Edificio a un piano verso ovest con copertura piana e aperture rettangolari. L'Oricolo Grasso segna il confine a est.									A) <u>Corpo su strada</u>: muratura mista. Solai in c.a. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Facciata: intonaco rustico e rivestimento a piano terra in lastre di marmo. Contorni delle finestre in pietra artificiale. Terrazza in cemento con balaustra in cemento. Tettoia in ondulux. B) <u>Corpo a nord</u>: muratura in mattoni; tetto con orditura in legno e manto in coppi. Tettoia antistante, lato est, in lamiera ondulata. Lato sud: tettoie in lamiera ondulata e eternit su strutture in c.a.									<u>PROPOSTE DI RESTAURO</u> Ristrutturazione del piano terra su strada. Demolire corpi interni a sud e quelli sulla terrazza. Trasferire il deposito di combustibili.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																										
BIBLIOGRAFIA																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
DOCUMENTI ANNESSI																		VISTA DA																										
NEG. 148.28a / 179.5 / 179.4																																												

