



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec. XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni									N. CIV. 121-125									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 2 2																	
CATASTO Bergamo f.13; mp. 1042																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruito all'inizio del XIX secolo.									Edificio in cortina a pianta rettangolare. Altezza di tre piani. Tetto a due falde. Fronte strada: a piano terra due grandi aperture rettangolari (negozi); al centro piccola apertura d'ingresso. Fronte interna: altezza di quattro piani con tre ordini di ballatoi.									Muratura mista, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Zoccolatura e contorni al piano terra in travertino. Intonaco rustico. Contorni delle finestre in pietra artificiale. Ballatoi in pietra. Androne in mattonelle di cemento. Gradi- ni in graniglia e arenaria. Cortile in cemento.																										
Attorno al 1960 trasformato intermen- te il piano terra.																																												
Aggiunti nel cortile piccoli corpi di fabbrica B.																																												
PROPRIETARIO ATTUALE									Dopo le ultime trasformazioni il piano terra su strada risulta unif- cato con quello dell'edificio alla scheda 01.1.07.23. Portone d'in- gresso originale dell'800. Androne stretto e lungo con soffitto piano e archi trasversali. Soffitto del vano scale dipinto. Piccolo cortile. negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									PROPOSTE DI RESTAURO									Liberare il cortile dai corpi aggiunti (B) e lastricare in arenaria? Levare tet- -OSSERVAZIONI toie sui ballatoi. Sostituzione insegna e riordinamento delle aperture.																	
BIBLIOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI									Rivestimento aperture e insegne a piano terra in vivace contrasto con l'ambiente.									REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																										
NEG. 85.5 / 145.14																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
																		VISTA DA																										

