




1									2									3																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni,113-117;via Carrozzai,2-2A																											a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 2 8								
CATASTO Bergamo f.13; mp.1037-1038																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE laboratorio,negozi,abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2									A-3								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2									B-5								
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Costruito all'inizio del XIX secolo. Sec.XX;su via Carrozzai verso est modificato completamente l'edificio con la creazione di finestre quadrate al 1° piano e di terrazze al 2° e 3° piano.Rifatta anche la forma della copertura.Ricavato un piccolo cortile a nord,demolendo un corpo di fabbrica.Tettoie sulle terrazze del 2° e 3° piano e cortile.																		Edificio ad angolo di strade in cortina a pianta irregolare.Altezza di quattro piani.Tetto a due falde e a padiglione.Facciata:ampio portale arcuato centrale tra due aperture rettangolari a piano terra.2° e 3° piano più arretrati con terrazze antistanti.Fronte interna: su lato ovest e sud al 1° piano lungo ballatoio ad angolo.									Muratura prevalentemente in mattoni.Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi e marsigliesi.Fronti intonacate.Bugnatura,portale,balcone in pietra artificiale.Ballatoio in arena-ria.Cortile e androne pavimentati in cemento.Gradini vano scale in arenaria.Pianerottoli in cemento.Tettoie in ondulato plastico.Alcune finestre su via Carrozzai con tapparelle.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		In via Moroni fronte spartito da 4 lesene e sottogronda con travetti a vista.Ampio androne con volta a botte e vele e sfondati laterali ad arco.									PROPOSTE DI RESTAURO																	
BIBLIOGRAFIA																		Buono il serramento del negozio a sud.Due cortili comunicanti di forma rettangolare.									Uniformare le finestre al tipo rettangolare con griglie.Levare le tettoie.Rifare gronde e intonaco.Lastricare in arenaria il cortile.Togliere insegne e corni negozio a nord.																	
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973																	
NEG. 139.13 / 85.6 / 152.26 / 148.34a 148.33A Scheda bis																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																	
																											VISTA DA																	
1									2									3																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITA Moroni																		VIA Moroni 113-117/Via Carrozzai									N. CIV. 2-2A									NUMERO SCHEDA								
REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																		VISTA DA									0 1 1 0 7 2 8																	
																																																														
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												