



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 65-69									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 3 4																	
CATASTO Bergamo f.10-11; mp. 994-2332																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO									3																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruito nel XIX secolo.																		Edificio interno a pianta rettangolare.									Muratura mista, intonacata.																										
Chiuso a sud con serramento in ferro e vetro il passaggio a piano terra.																		Altezza di tre piani.									Solai in legno.																										
Sul fronte nord al 1° piano un locale sporgente dal fronte con piccola finestra quadrata.																		Tetto a due falde.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																										
																		Sul fronte sud due ordini di ballatoi.									Ballatoi in cemento con ringhiere in ferro.																										
																		A piano terra un largo passaggio con grandi aperture rettangolari.									Contorni delle aperture in arenaria.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Lunghi ballatoi con bella ringhiera.																																			
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																											OSSERVAZIONI																										
NEG. 137.20 / 137.18 / 137.21																											Parte del piano terra è usato come garage. Usa il vano scale dell'edificio a nord (s.01.1.07.38).																										
																											REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																										
																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

