



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 75									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 3 6																	
CATASTO Bergamo f. 10; mp. 997																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi, abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE																		P.R.G. n.a. art. 11									piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO									3																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruito all'inizio del XIX secolo.																		Edificio in cortile a pianta rettangolare.									Muratura mista, intonacata.																										
Sec.XX: piano terra su strada uniformato a quello della casa a sud.																		Altezza di quattro piani più sotto tetto. Tetto a due falde.									Solai in legno.																										
																											Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																										
																											Zoccolo e marcapiano in ceppo.																										
																											Contorni delle aperture in arenaria.																										
																											Cortile in mattonelle di cemento.																										
																											Gradini in arenaria.																										
																											Pianerottoli in mattonelle.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																											PROPOSTE DI RESTAURO																										
																											Stingere i contorni in arenaria dipinta.																										
																											Demolire gabinetti esterni.																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
																											Usa l'androne della casa a sud.																										
																											(s.01.1.07.35).																										
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA									G.M. Labaa-giugno 1973																	
NEG. 179.6 / 139.18a																											REVISIONATA DA									V.Zanella-giugno 1973																	
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

