



1									1									1																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>												EPOCA <b>sec. XVIII-XX</b>						1 - VALORE ARCHITETTONICO						NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ <b>Moroni</b> VIA <b>Moroni</b>												N. CIV. <b>71-73</b>						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo						<b>0110737</b>											
CATASTO <b>Bergamo f.10; mp. 2613</b>												USO ATTUALE <b>negozio, abitazione</b>						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO						GRADO											
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni						a b c d e																	
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art. 11</b>												piano terreno						1 2						3											
PROTEZIONE PROPOSTA												resto dell'edificio						1 2																	
												spazi liberi						1 2																	
DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Probabilmente del XVIII secolo.									Edificio in cortina a pianta rettangolare. Altezza di quattro piani. Tetto a due falde.									Muratura prevalentemente in mattoni, intonacata. Solai in legno.																	
Ristrutturazione dei primi del XX secolo.									Sul fronte strada stretto portale d'ingresso rettangolare e negozio con apertura rettangolare. Marcapiano. Ai piani superiori finestre rettangolari con alta cornice rettilinea aggettante.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture in pietra artificiale.																	
Sostituiti contorni delle finestre in pietra artificiale.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Negozio con serramento in ferro. Androne e pianerottoli in mattonelle. Gradini in arenaria. Lucernario in ferro e vetro. Zoccolatura in cemento rustico.																	
PROPRIETARIO ATTUALE									Vano scale coperto da lucernario. Androne piano con scala nella parte terminale.									PROPOSTE DI RESTAURO																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA <b>G.M. Labaa-giugno 1973</b>																	
<b>NEG. 179.7</b>																		REVISIONATA DA <b>V. Zanella-giugno 1973</b>																	
																		VISTA DA																	
1									1									1																	

