





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX+XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0110041								
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 53-59									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO A=3 B=6								
CATASTO Bergamo f.10-11; mp. 988																																												
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi, abitazione																										
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno ☐									☐								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio ☐									☐								
																											spazi liberi ☐									☐								
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Costruito nel XIX secolo																		Edificio in cortina formato da due									Muratura in mattoni, intonacata.																	
Trasformazioni:																		differenti edifici a pianta quadran									Solai in legno.																	
Sul lato sud corpo di fabbrica a tre																		golare.Tetto a due falde e a padiglione.									Tetto con orditura in legno e manto in																	
piani con tetto a mezzo padiglione e																		Corpo A:su strada altezza di									coppi.Alcuni ballatoi e terrazza in ce-																	
manto in marsigliese e eternit. Alcune																		cinque piani.5° piano più arretrato									mento.Gradini in graniglia e arenaria.																	
grandi finestre a veranda.																		con lunga terrazza antistante.Quat-									Pianerottoli in mattonelle.																	
Cortile coperto a sud da terrazza con																		tro ordini di ballatoi sul retro.									Fronte strada: rivestimento a piano ter-																	
lucernari.Veranda su ballatoio al 3°																		Corpo B:altezza di tre piani.Ampio									ra in travertino, portale in pietra ar-																	
piano verso sud.																		androne piano.Vano scale con lucer-									tificiale.																	
Fronte strada:al 5° piano terrazza co-																		nario.									Contorni delle finestre in arenaria.																	
perta da tettoie.																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																																												
BIBLIOGRAFIA																		CARATTERISTICHE E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Cortile con tettoia in cemento sul									Liberare cortile(demolendo corpo B). To-																	
																		lato est e pergolato e tettoia in									gliere rivestimento a piano terra e inse-																	
																		ondolux sul lato ovest.									gne.Demolire terrazze e corpi sporgenti																	
																											sopra il filo di gronda.Rimettere para-																	
																											petti di due finestre in arenaria in st-																	
																											strada.																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																	
NEG. 147.29 / 137.2 / 137.4 / 153.24																		Piano terra su strada in contrasto									REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																	
153.16; / 144.10a Scheda bis																		con l'ambiente.									VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITA Moroni																		VIA Moroni																		N. CIV. 53-59								
REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																		VISTA DA								
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										