



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec.XVII-XIX-XX										1 - VALORE ARCHITETTONICO									
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni										N. CIV. 31...35										a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									
CATASTO Bergamo f.11; mp.963										USO ATTUALE negozi, officina, sede partito, abitazione										2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									
PROPRIETÀ privata																				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE				UMIDITÀ				GRADO															
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																				a b c d e									
PROTEZIONE PROPOSTA																				1 2 3 4 5 6 7 8 9									
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DESTINAZIONE DI PIANO									
Edificio del sec.XVIII riformato nel sec.XIX. Nel sec.XI: al 1° piano suddiviso il loggiato in più locali e chiuse le luci con vetrate; al 2° piano ricavato un locale nel loggiato. Chiuso il portico. Modificata facciata al piano terra.										Edificio in cortina a pianta rettangolare. Altezza di quattro piani. Copertura a due falde. Sul retro tre ordini di loggiati trabeati a tre luci (5 luci al 4° piano) su pilastri. Al piano terra una grande apertura rettangolare in corrispondenza dell'androne, resto del portico. Il vano scale con aperture binate dà sui loggiati. Su strada portale centrale ad arco ribassato. Due comignoli.										MURATURA MISTA, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Gradini, portale e finestre in arenaria. Cortile pavimentato in cemento. Tettoia in ondulato plastico. Rivestimento piano terra su strada in travertino. Androne con carraie in arenaria.									
PROPRIETARIO ATTUALE										CARATTERISTICHE E CONTESTO										PROPOSTE DI RESTAURO									
										Una colonna in arenaria in cortile. Alcuni pavimenti originali in cotto. Solai con pareti a vista nei loggiati. Cortile in gran parte coperto da tettoia. Rivestimento e aperture a piano terra in contrasto con l'ambiente. negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.										Modificare piano terra su strada. Liberare i loggiati. Liberare il cortile dal gabinetto esterno e lastricarlo in arenaria.									
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI									
DOCUMENTI ANNESSI																													
NEG. 147.16 / 139.21a / 147.10																				REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973									
																				REVISIONATA DA V. Z. nella-giugno 1973									
																				VISTA DA									

