



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>									EPOCA <b>sec.XV-XVIII-XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
LOCALITÀ <b>Moroni</b> VIA <b>Moroni</b>									N. CIV. <b>25-27-29</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
CATASTO <b>Bergamo f.11; mp. 958</b>									USO ATTUALE <b>negozio, abitazione</b>									NUMERO SCHEDA <b>0110746</b>								
PROPRIETÀ <b>privata</b>									STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>								
COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art. 11</b>									piano terreno									1/2								
PROTEZIONE PROPOSTA									resto dell'edificio									1/2								
									spazi liberi									1/2								
									DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Del 1470 il portico. Sec.XVIII: edificio(rifatte in questa epoca anche le arcature del portico). Ristrutturazione interna del 1930 circa Costruita di recente l'altana.									Edificio che sporge rispetto alla cortina con piano terra porticato. Corpo aggettante a quattro piani. 5° piano arretrato con sovrastante terrazza.Sopra il vano scale alta- na con lucernario.Portico a due ar- chi molto ribassati su pilastri qua- drati a spigoli smussati (anelli in ferro nei pilastri).									Muratura prevalentemente in mattoni,in- tonacata.Solai in legno.Tetto con orditu- ra in legno e manto in coppi.Pilastri del portico,portale,balconcini e contor- ni in arenaria.Serramenti negozi in fer- ro con saracinesche.Altana e terrazza pa- vimentata in cemento.Portico lastricato in arenaria.								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
									Due balconcini sagomati con bella ringhiera in ferro battuto al 2° piano. Gronda con mensole di legno. Altana con aperture anche arcuate su tre lati.									Levare le saracinesche dei negozi.Appli- care idrorepellenti alle piane dei bal- latoi.Togliere cemento dai capitelli del portico.								
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI								
																		L'edificio introduce una preziosa nota ambientale nella cortina.								
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <b>G.M. Labaa-giugno 1973</b>								
NEG. 85.15 / 147.5 /147.6																		REVISIONATA DA <b>V.Zanella-giugno 1973</b>								
																		VISTA DA								

