



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII(?) -XX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni,23;via S.Bernardino																		N. CIV. 7-7A																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 4 7																	
CATASTO Bergamo f.11; mp. 957																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi, abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI																		COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE XX P.R.G. n.a. art. 11																																				piane terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio									1 2																	
																																				spazi liberi									1 2																	
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																										
Probabilmente del XVII secolo.																		Sul lotto quasi rettangolare due corpi di fabbrica congiunti da scale con fronti sulle due vie. Altezza di cinque piani. Copertura a due falde.																		Muratura in mattoni, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e mantico in coppi e eternit. Cortile e androne in piastrelline. Pianerottoli-ballatoi in legno con mattonelle. Gradini in arenaria e legno. Via Moroni: contorni in arenaria, zoccolatura e rivestimento in cemento martellinato. Via S. Bernardino: contorni in arenaria; negozio con saracinesca e piccola tettoia in lamiera festonata.																										
Nel 1970 modificate il piano terra su via Moroni, unificandolo con l'edificio a nord.																		CARATTERISTICHE E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																										
Aggiunto gabinetto esterno in cortile.																		Su via S. Bernardino piccolo portale d'ingresso arcuato e negozio ad arco ribassato con rosta nella lunetta. Comignolo in posizione centrale. Negozio su via Moroni: locale unico con al centro due arcate di sostegno rette da pilastro quadrangolare con capitello in pietra. Cortile quasi completamente coperto da una falda del tetto. Vano scale esterno con pianerottoli-ballatoi. Torre di gabinetti sopra l'apertura arcuata dell'androne. Pozzo a muro in cortile. Piano terra su via Moroni in contrasto con l'ambiente.																		Su via Moroni: riformare piano terra, unificare colore imposte e rifare intonaci. Su via S. Bernardino e in cortile: risanamento; rimettere coppi sulla falda ovest.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		negozzi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																												
BIBLIOGRAFIA																																				REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																										
																																				REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																										
																																				VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								

