



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni									N. CIV. 13-15									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 4 9																	
CATASTO bergamo f.11; mp. 952 via S.Bernardino,1C																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE negozio, abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Probabilmente del XVII secolo.									Edificio su lotto quasi rettangola-									Muratura prevalentemente in mattoni, in																										
									re tra due strade con fronti in cor-									tonacata. Solai in legno.																										
Gabinetto nel vano scale.									tina.Pianta irregolarmente rettango-									Tetto con orditura in legno e manto in																										
									lare.Tetto a due falde sfalsate.Al-									coppi.																										
									tezza di cinque piani.Sul fronte su									Androne e pianerottoli pavimentati in																										
via Moroni a piano terra piccolo ingresso rettangolare e negozio con aper-									via Moroni a piano terra piccolo ingresso rettangolare e negozio con aper-									Scala in arenaria. Contorni in arenaria																										
tura rettangolare.Vano scale con lucernario.Sul fronte su via S.Bernardino									tura rettangolare.Vano scale con lucernario.Sul fronte su via S.Bernardino									Negozio in via S.Bernardino con largo																										
a piano terra negozio con aperture rettangolari.Comignolo in facciata.									a piano terra negozio con aperture rettangolari.Comignolo in facciata.									serramento in ferro.																										
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
									I piani superiori con una fila di									Risanamento interno.Su via Moroni stin-																										
									aperture sulla sinistra,avevano pro-									gere contorni a piano terra.Unificare i																										
									babilmente una fila simmetrica fin-									colori.Togliere lastra di pietra.Unifi-																										
									ta.Soffitti interni con travetti a									care le architravi delle finestre al 1°																										
BIBLIOGRAFIA									vista.									piano e saracinesche.Variare tinteggia-																										
									Scala nell'androne.									tura negozio su via S. Bernardino.																										
									Retro negozio sotto il vano scale.																																			
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																										
NEG. 85.23 / 152.47																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																										
																		VISTA DA																										

