



1									2									3																																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV-XVII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																																	
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni, 1-3/S. Bernardino																		N. CIV. 1A									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																																	
CATASTO Bergamo f.II;mp.946-947																		USO ATTUALE trattoria,abitazione									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 7 5 2																																	
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																																	
PROTEZIONE PROPOSTA Vincolo Soprintendenza																		GRADO									<table border="1"> <tr> <td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>									a	b	c	d	e																				
a	b	c	d	e																																																								
<p>STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/></p> <p>STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/></p> <p>COPERTURE <input type="checkbox"/></p> <p>UMIDITÀ <input type="checkbox"/></p>																		<p>piano terreno 1/2</p> <p>resto dell'edificio 1/2</p> <p>spazi liberi 1/2</p>									<p>3</p>																																	
<p>PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11</p> <p>PROTEZIONE PROPOSTA Vincolo Soprintendenza</p>																		DESTINAZIONE DI PIANO																																										
<p>DATI CRONOLOGICI</p> <p>Nel 1470 Filippo da Caravaggio ottiene dal Comune di Bergamo di potere edificare i portici tra le contrade Osio e Colognola</p> <p>Sec.XVII:edificio attuale</p> <p>Nei primi anni sec.XX:sopraelevato il corpo sud(fino alla gronda del corpo porticato);sistemato interno della trattoria</p>																		<p>DATI TIPOLOGICI</p> <p>Edificio formato dall'unione di due corpi di fabbrica a testata di due cortine formanti spigolo acuto smussato.Pianta irregolarmente triangolare.Altezza di quattro piani.Copertura a padiglione e a due falde. Portico sulle fronti ovest(6 arcate) e nord(2 arcate)con soffitto in parte piano,in parte a botte con velelette.Sotto il portico a ovest un piccolo ingresso rettangolare.Sotto il portico in testata ingresso alla trattoria.All'interno locale unico con due colonnine in ferro centrali di sostegno.Su via S.Bernardino 3 finestroni ad arco ribassato con inferriata.CARATTERISTICHE:portico ad archi rabassati su pilastri con spigoli smussati.Sotto il portico, in via Moroni edicola con immagine sacra, in cornice di legno.Finestre con elegante sguincio negli stipiti del corpo porticato.Spigolo del lato in testata sporgente verso via S.Bernardino</p>									<p>STRUTTURE E MATERIALI</p> <p>Muratura mista,intonacata</p> <p>Solai in legno.Tetto con orditura in legno e manto in coppi.Contorni finestre e pilastri in arenaria</p> <p>Contorni delle aperture negozio in ferro sul fronte nord,in pietra artificiale su via S.Bernardino</p> <p>Zoccolo in cemento rustico</p> <p>RESTAURO:ricercare sotto l'intonaco(facciata nord)all'altezza del 3° piano fra le finestre affresco antico.Modificare le finestre del piano terreno e apertura su via S.Bernardino.Rifare intonaci</p> <p>OSSERVAZIONI: di fronte al lato di testata esisteva una colonna in corrispondenza dell'attuale spazio libero trapezoidale</p>																																	
<p>PROPRIETARIO ATTUALE</p>																		<p>REDAITTA DA G.M.Labaa-giugno 1973</p> <p>REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973</p>									<p>VISTA DA</p>																																	
<p>BIBLIOGRAFIA</p> <p>Bergamo in fotografia,1972</p>																		<p>DOCUMENTI ANNESSI</p> <p>NEG.152.15/152.2/152.16/152.23</p>																																										
<p>con elegante sguincio negli stipiti del corpo porticato.Spigolo del lato in testata sporgente verso via S.Bernardino</p>																																																												

