



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XVIII-XIX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>Moroni</b> VIA <b>S.Bernardino</b>																		N. CIV <b>11A-11C</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 5 5																	
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.963</b>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>negozi,abitazione</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																										
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						GRADO																													
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art.11</b>																		piano terreno									1 2									A-C=3																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2									B=6																	
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Probabilmente del XVIII secolo																		Edificio in cortina formato da tre corpi di fabbrica. <b>Corpi A e C: a pianta trapezoidale; a quattro piani con tetto a due falde. Su fronte strada piccolo portale d'ingresso arcuato e due aperture rettangolari (negozi). Ai piani superiori finestre rettangolari (più piccole al 3° piano). Comignolo centrale. Retro: aperture rettangolari (più piccole al 3° piano). <b>Corpo B: interno, a pianta rettangolare, alto tre piani. Tetto a due falde.</b></b>																		Muratura mista, intonacata Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. <b>Corpo A e C: portale in arenaria; un negozio con contorni in lastre di marmo bianco</b> Bugnatura a piano terra in intonaco rustico. Contorni finestre in arenaria <b>Corpo B: a piano terra serramento apertura in ferro</b> Alcuni contorni in arenaria																	
Aggiunta non recente di un corpo di fabbrica (B)																		CARATTERISTICHE: fronte su/strada lievemente angolata. Vecchio serramento di un negozio con sovrastante lamiera festonata																		PROPOSTE DI RESTAURO Demolire corpo B. <b>Corpo C: levare le lastre di marmo del contorno negozio</b>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		OSSERVAZIONI Il corpo su strada risulta dall'aggregazione di due case																	
BIBLIOGRAFIA																		Lamiera e serramento negozio a sud in contrasto con l'ambiente																		REDATTA DA <b>G.M. Labaa-giugno 1973</b> REVISIONATA DA <b>V. Zanella-giugno 1973</b> VISTA DA																	
DOCUMENTI ANNESSI																																																					
NEG. 153.31a/144.1a																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

