



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV-XVII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0110758																										
LOCALITÀ Moroni VIA S. Bernardino																		N. CIV. 13									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e																										
CATASTO Bergamo f.11;mp.971																		PROPRIETÀ privata USO ATTUALE deposito,abitazione									STRUTTURE VERTICALI ☐									STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		PROTEZIONE PROPOSTA									piano terreno									1 2									3																	
																											resto dell'edificio									1 2																										
																											spazi liberi									1 2																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI Sec.XV:colonne del vano scale sec.XVII:edificio Sec.XX:un'apertura arcuata a piano terra parzialmente murata Dopo il 1945 rifatti gradini del vano scale																		DATI TIPOLOGICI Edificio interno addossato ad altri edifici a pianta rettangolare.Altez za di 4 piani più sottotetto.Tetto a due falde.Vano scale con pianerot toli con loggiato con due arcate(al piano terra e al 3° piano una sola arcata a sesto ribassato).Aper ture/arcuate binate nel vano scale A piano terra due aperture arcuate (deposito)con inferriate nell'arco Ai piani superiori finestre rettang olari intervallate da lesene CARATTERISTICHEcolonnine poligonali del vano scala con capitello a fo glie.Vecchia porta in legno chiude l'ingresso al deposito al piano ter ra																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista,intonacata Solai in legno .Tetto con orditura in legno e manto in coppi Contorni delle finestre in pietra arti ficiale Colonne in arenaria Gradini in travertino Pianerottoli in mattonelle Zoccolatura in cemento rustico Contorni porte d'ingresso in arenaria																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		PROPOSTE DI RESTAURO Stingere colonnine e i contorni in are naria dipinti.Riaprire seconda apertu ra del deposito al piano terra(e mette re porta in legna)																																												
BIBLIOGRAFIA																																				REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973																										
DOCUMENTI ANNESSI NEG.137.9/154.32a/154.34a																		negozii, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																										
																																				VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

