




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Casa "regis(già "Ol portù del Fontani")																		EPOC sec. XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 7 6 2								
LOCALITÀ Moroni VIA S. Bernardino																		N. CH 47C-19C									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
CATASTO Bergamo f.11;mp.994																																												
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi, ristorante, laboratorio, abitazione																										
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2								
																											spazi liberi									1 2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Costruzione del 1932(ing.G.Terzi)																		Ampio edificio in cortina con piani ad L. Altezza di 4 piani più sottotetto									Muratura in mattoni, intonacata Solai misti in laterizio e c.a. Rivestimento piano terra, contorni finestre, balconi, sottogronde in pietra artificiale; negozi con saracinesca Androne cortile pavimentati in mattonelle di cemento Gradini in arenaria																	
																		Copertura a padiglione e a 2 falde Facciata simmetrica con serie di grandi aperture rettangolari al piano terra. Lungo balcone centrale e due laterali al 1° piano. Finestri tra le mensole del sottogronde. Fronte interna con serie di balconi anche ad angolo. Vano scale leggermente sporgente ad angoli arrotondati. Fronte nord con terrazza al 3° piano(B). Corpo C alto un piano									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Due vani scale con zoccolatura in finto marmo Cortile rettangolare negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.									Rifare l'intonaco e gronde. Levare insegne(tutte)																	
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																	
PELANDI, 1965, 65-66																											Sotto il cortile passa un tratto dell'Oriolo Grasso																	
DOCUMENTI ANNESSI																																												
NEG. 153.8a/153.12a/153.11a/153.14a/154.6a																											REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973																	
Scheda bis																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Casa Gregis(già"Ol portù del Fontani)																																				NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni																		VIA S.Bernardino																		N. CIV. 17C-19C																	
REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																		VISTA DA																	
																																																					
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			