



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Palazzo GRECIS (già ol portù del Fontani)</b>																		EPOCA <b>sec. XX prima '45</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>Moroni</b> VIA <b>S. Bernardino</b>																		N. CIV. <b>19</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 6 3																	
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.994-995</b>																		USO ATTUALE <b>depositi,abitazione</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																	
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art.11</b>																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		DESTINAZIONE DI PIANO									A=5									B=6																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruito nel 1932(ing.G.Terzi)																		Edificio interno addossato ad altri edifici con pianta irregolarmente a L. Altezza di 3 piani. Copertura a padiglione									Muratura mista, intonacata																										
A sud aggiunto corpo di fabbrica B a un piano(deposito)con terrazza sovrastante																		Fronte sud:(sul vicolo):ampia terrazza al 1° piano con lucernari; locale sottostante con aperture leggermente arcuate e una grande apertura rettangolare con saracinesca. Balcone al 2° piano. Fronte est: due ordini di ballatoi ad angolo									Tetto con orditura in legno e manto in coppi									Contorni finestre in cemento e in arenaria																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Vano scale trapezoidale con zoccolatura in finto marmo e lucernario sporgente dal tetto									Finestre sul vicolo in ferro e vetro									Gradini in arenaria																	
PELANDI, 1965, III, 65-66																		L'edificio sorge in parte sull'Ortiolo Grasso									PROPOSTE DI RESTAURO																										
BIBLIOGRAFIA																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									Rifare intonachi. Unificare colori nel cortile. Rifare gronde. Demolire corpo B									OSSERVAZIONI																	
NEG. 154.28a/154.7a/153.20a/154.25a																											Riservare vicolo ai pedoni.																										
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATA DA <b>G.M. Labaa-giugno 1973</b>																										
																											REVISIONATA DA <b>V. Zanella-giugno 1973</b>																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

