



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XXprima																		VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
LOCALITÀ Moroni VIA S.Bernardino																		N. CIV 21																		NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 7 6 4								
CATASTO Bergamo f.11;mp.2616																																												
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE bar,abitazione																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO a b c d e																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.01																		piano terreno																		1 2 A=3								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio																		1 2 B=6								
																		spazi liberi																		1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI Probabilmente del sec.XVII Interventi esterni ed interni all'inizio del sec.XX Occupato da un corpo di fabbrica il piccolo cortile sul retro																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina a pianta rettangolare Altezza di quattro piani Copertura a due falde Sul retro terrazza al 1° piano coperta in parte da tettoia e da un corpo di fabbrica a due piani																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in mattoni,intonacata Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi Contorni aperture in arenaria Terrazza in mattonelle di cemento Negozio con saracinesca								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Notevole portale dai contorni poligonal Facciata interamente dipinta nel primo '900.Portone d'ingresso in legno.Lamiera festonata sopra il negozio.Stretto androne a volta da botte con lunette e pavimento in mattonelle colorate																		PROPOSTE DI RESTAURO In facciata :sistemare intonaco,restaurare decorazioni,levare insegne,rifare imposte.Rivedere apertura negozio. Togliere saracinesca.								
BIBLIOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI NEG.153.6a/154.24a																																				REDATTA DA G.M .Labaa-giugno 1973								
																																				REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

