



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale(ex CASA Labaa)																		EPOCA sec XVII?-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 01 1 0 7 6 5																																			
LOCALITÀ Moroni VIA S. Bernardino																		N. CIV 21A-23									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e																																			
CATASTO Bergamo f.11-14;mp .2617-2741																		USO ATTUALE negozio,magazzino,laboratorio,abitazione																																																					
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ																										
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO																										
PROTEZIONE PROPOSTA																																																																							
DATI CRONOLOGICI Probabilmente del XVII secolo Ristrutturazione integrale nell'anno 1853(v.targa) Corpo A:sul lato est del cortile costruita una piccola terrazza al 1° piano Corpo B:coperti ballatoio e terrazza da tettoie																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina su lotto allungato rettangolare.Due corpi di fabbrica con cortile interno Corpo A:altezza di 4 piani;copertura a due falde.Vano scale con due gabinetti esterni.UN balcone verso est al 3° piano Corpo B:altezza di 2 piani;sul lato nord del cortile ballatoio al 1° piano e terrazza.Un'apertura ad arco ribassata a piano terra sul lato ovest del cortile CARATTERISTICHE E CONTESTO:notevole portale d'ingresso ad arco a tutto sesto in pietra squadrata rossa a conci.Strutto androne con volta a botte.Scritta "Vino buono"verso il vicolo.Antico serramento del negozio in ferro con lamiera festonata Il corpo B sorge su un tratto dello Oriolo Grasso																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in mattoni,intonacata Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi.Contorni finestre in arenaria. Corpo A:balcone in cemento,terrazza piastrellata.Corpo B:manto in coppi,in eternit e in ondolato plastico.Ballatoi in pietra.Cortile in cemento e gres Androne in mattonelle con carraie in pietra.Tettoie in ondolato plastico RESTAURO:levare tettoia,terrazza del corpo A e gabinetti esterni,lastricare corpi tile.Rifare intonachi.Togliere vetrine ai lati del negozio OSSERVAZIONI :tempo fa esisteva la possibilità di passaggio attraverso l'androne e il cortile di questo edificio tra via Moroni e via S.Bernardino.Si ripropone tale passaggio. REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973 REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973 VISTA DA																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																																																																							
BIBLIOGRAFIA																																																																							
DOCUMENTI ANNESSI NEG.150.30/145.22/154.30a/154.29a																																																																							

