



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII?-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA S. Bernardino																		N. CIV. 23B-25									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 6 6																	
CATASTO Bergamo f.11-14;mp.1010																		USO ATTUALE negozi,abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																	
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e									A=3 B=6																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Probabilmente del XVII secolo																		Edificio in cortina a pianta rettangolare									Muratura mista,intonacata																										
Interventi nel secolo scorso																		Altezza di 4 piani									Solai in legno																										
Murate in parte le aperture sul cortile del vano scale																		Copertura a due falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
Sul lato nord del cortile costruito un corpo di fabbrica a un piano con copertura a terrazza																		Sul retro rampa esterna porta al vano scale delle aperture arcuate binate sul cortile									Portale e contorni aperture in arenaria																										
Torre di gabinetti esterni																		Balconi al 3° piano									Androne pavimentato in cemento con carraie in arenaria																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Cortile acciottolato																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Ampio androne con soffitto piano									Balcone in cemento rustico																										
																		Serramenti negozi in ferro ottocenteschi									Zoccolo in cemento rustico																										
BIBLIOGRAFIA																		Cortile pressochè rettangolare in parte ingombro									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Ampio portale d'ingresso ad arco molto ribassato									Demolire corpo di fabbrica B e torre di gabinetti.Su strada levare insegne e sostituire cancello.Togliere la piccola tettoia sopra il negozio a sud																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																																			
NEG.150.23/150.24/150.27/150.26																											REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973																										
																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

