



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XVIII-XX</b>																		1. VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA <b>Moreni</b> VIA <b>S.Alessandro S.Bernardo</b> CIV. <b>25A</b>																																				a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f.14;mp.1011</b>																																				2. NECESSITA DI RESTAURO								
PROPRIETA <b>privata</b> USO ATTUALE <b>negozio,abitazione(parte in abbandono)</b>																																				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art.11</b>																																				a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA																																				A=3 B=6								
PROTEZIONE ESISTENTE																																				piano terreno								
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio								
																																				spazi liberi								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVIII secolo																		Edificio in cortina a pianta rettangolare. Altezza di 4 piani																		Muratura mista, intonacata								
Trasformazioni all'inizio del sec. XX																		Tetto a due falde																		Solai in legno								
costruito sul retro un corpo di fabbrica a 1-2 piani con ampia terrazza e piccole portico su colonnine a piano terra																		Su strada a piano terra negozi con due aperture rettangolari; zoccolo bugnato e marcapiano																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
Due piccole aggiunte posteriori nel giardino																		Sul retro piani leggermente arretrati l'uno rispetto all'altro																		Contorni negozio e finestre al 1°-2° piano in arenaria								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		Terrazza in cemento con pilastri in cemento e ringhiera in ferro								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Lamiera festonata sopra il negozio																		Al 2° piano tetto in eternit								
																		Sul retro al 1° piano terrazza sostenuta da colonnine in ferro con capitelli lavorati																		Zoccolatura in cemento rustico								
BIBLIOGRAFIA																		Orto-giardino																		PROPOSTE DI RESTAURO								
																																				Rifare intonaco su strada e gronda. Ricostruire la tipologia originale								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																		Demolire corpi sul giardino. Proteggere il corso dell'Oricolo Grasso in fondo al giardino								
NEG.150.18/150.21/180.13a																																				OSSERVAZIONI: usa l'androne della casa a sud (v. scheda 01.1.07.69)								
																																				REDAITTA DA G.M.Labaa-giugno 1973								
																																				REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

