



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA S.Bernardino																		N. CIV. 27-27A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 6 9																	
CATASTO Bergamo f.14;mp.1013																		PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozio,disabitato									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art .11																		piano terreno									1/2									3																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1/2																										
																		spazi liberi									1/2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVIII secolo																		Edificio in cortina a pianta rettangolare									Muratura prevalentemente in mattoni, intonacata																										
Nel sec.XX demoliti ballatoi a loggia e costruita tettoia;modificato giardino,occupato in parte dall'edificio alla scheda 01.1.07.70																		Altezza di 4 piani									Solai in legno																										
Modificate aperture a piano terreno su strada per negozi																		Tetto a due falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Portale,finestre in arenaria																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portale d'ingresso ad arco su strada e ampie aperture rettangolari per negozio.Alto zoccolo									Gradini scala in graniglia e contorni negozi in travertino																										
BIBLIOGRAFIA																		Androne con soffitto piano									Androne pavimentato in cemento																										
DOCUMENTI ANNESSI																		Piccolo cortile occupato in parte da una scala esterna.Oltre il cortile giardino rialzato in abbandono.A ovest scorre l'Oriolo Grasso negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									PROPOSTE DI RESTAURO :rivedere aperture negozio Ristrutturazione interna.Riportare il giardino alla quota primitiva																										
NEG.169.30/169.55/169.34																											OSSERVAZIONI									Gravemente degradato e vuoto,in attesa di ristrutturazione																	
																											REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973																										
																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

