



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--|--|-----------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | EPOCA sec.XVIII-XX | | | | | | | | | 1 - VALORE ARCHITETTONICO | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | |
| LOCALITÀ Meroni VIA S.Bernardino | | | | | | | | | | | | | | | | | | N. CIV. 27 | | | | | | | | | a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo | | | | | | | | | 0 1 1 0 7 7 1 | | | | | | | | |
| CATASTO Bergamo f.14;mp.1015 B-D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ privata | | | | | | | | | | | | | | | | | | USO ATTUALE negozio, piani superiori in abbandono | | | | | | | | | a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni | | | | | | | | | GRADO | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI | | | STRUTTURE ORIZZONTALI | | | COPERTURE | | | UMIDITÀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | piano terreno | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | A=3 | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | resto dell'edificio | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | B=6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | spazi liberi | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESTINAZIONE DI PIANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Probabilmente del XVIII secolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | Edificio in cortina a pianta rettangolare molto allungata | | | | | | | | | Muratura mista | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sull'ex giardino costruito un corpo di fabbrica nel sec.XX(B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Altezza di quattro piani | | | | | | | | | Solai in legno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Creata apertura a piano terreno su strada per negozio | | | | | | | | | | | | | | | | | | Copertura a due falde | | | | | | | | | Tetto con orditura in legno e manto in coppi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Su strada grande apertura rettangolare di negozio e alto zoccolo | | | | | | | | | Pilastrini in mattoni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sul retro serie di logge in parte murate sostenute da pilastri rettangolari | | | | | | | | | Zoccolo in intonaco rustico | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | Contorni aperture in arenaria(in facciata) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | Piano terreno formato da un unico locale due volte a crociera | | | | | | | | | Contorni negozio in travertino | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Soffitti dipinti al 1° piano | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO :ricomporre la tipologia originale.Rivedere apertura negozio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ampio sporto del tetto | | | | | | | | | Rifare intonaco.Ripristinare giardino | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI demolendo corpo B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A ovest scorre l' Oriolo Grasso(proteggere percorso).Usa l'ingresso della casa al mp.1013(v.scheda 01.1.07.69). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc. | | | | | | | | | REDDATA DA G.M.Labaa-giugno 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEG.169.28/169.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

