



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XVII?-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Moroni VIA S. Bernardino									N. CIV. 29-29A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.14;mp.1016																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE negozio,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>			STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>			COFERTURE <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno			1/2			AcC-3		
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio			1/2			B=6		
																		spazi liberi			1/2					
																		DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVII secolo									Edificio in cortina a pianta rettangolare alto cinque piani con copertura a due falde									Muratura mista,intonacata(prevalentemente in mattoni)								
All'inizio del sec. XX costituito il corpo C									Ballatoi sul retro									Solai in legno.Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
Dopo il 1945 aggiunti corpi nel cortile (B)									Comignolo in facciata									Corpi con terrazze sul retro in cemento								
Ristrutturazione apertura negozio																		Contorni aperture in arenaria								
																		Scala in arenaria								
																		Pianerottoli in mattonelle.Androne pavimentato in mattonelle di cemento								
																		Contorni negozi in lastre di travertino								
PROPRIETARIO ATTUALE									In facciata a piano terra stretto portale arcuato con stemma in chiave.Bel portone d'ingresso									PROPOSTE DI RESTAURO								
									Androne con soffitto piano									Rifare intonaco e gronde.Ridimensionare apertura negozio.Togliere insegne.Demolire corpi sul retro.Ripristinare spazi liberi								
BIBLIOGRAFIA									Stretto e lungo spazio libero(già cortile e giardino),oggi quasi interamente occupato da costruzioni									<u>OSSERVAZIONI</u> :a ovest confina con l'Ortiolo Grasso								
DOCUMENTI ANNESSI									uso deposito con terrazza sovrastante(B).In fondo al giardino piccola costruzione a torretta (C)con scala esterna e grande ippocastano									REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973								
NEG.150.15/144.13a/169.31																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973								
																		VISTA DA								

