



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | EPOCA sec.XVII? | | | | | | | | | 1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA 0110773 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALITA' Moroni VIA S.Bernardino | | | | | | | | | | | | | | | | | | N. CIV. 29B-31A | | | | | | | | | 2 - NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni | | | | | | | | | GRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATASTO Bergamo f.14;mp.2820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | USO ATTUALE negozi,abitazione | | | | | | | | | a b c d e | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETA' privata | | | | | | | | | | | | | | | | | | STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | COPERTURE <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | UMIDITA' <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | piano terreno | | | | | | | | | resto dell'edificio | | | | | | | | | spazi liberi (TERRAZZA) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESTINAZIONE DI PIANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI Probabilmente del XVII secolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina a pianta rettangolare | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI Muratura pfevalentemente in mattoni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Occupato nel sec.XX il cortile con un corpo di fabbrica a un piano coperto a terrazza | | | | | | | | | | | | | | | | | | Altezza di tre piani | | | | | | | | | Fronti intonacate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Copertura a due falde | | | | | | | | | Solai in legno.Tetto con orditura in legno e manto in coppi e marsigliesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | Terrazza in mattonelle con tettoia in ondulato plastico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | Facciata simmetrica | | | | | | | | | Parte dei contorni delle aperture e gradini in arenaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | A piano terra locali con soffitti a volta | | | | | | | | | Zoccolo in intonaco rustico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Androne con soffitto a volta con velette | | | | | | | | | Due comignoli in mattoni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Demolire corpo nel cortile.Sistemazione intonaci.Cambiare porta d'ingresso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEG.153.5a | | | | | | | | | | | | | | | | | | negozi, attivita' artigianali, vetrina, insegna, ecc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REDAITTA DA G.M.Labaa-giugno 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

