



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0110774																										
LOCALITÀ Moroni VIA S. Bernardino																		N. CIV. 33-33C									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																										
CATASTO Bergamo f.13-14;mp.1017																		PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11									piano terreno									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE cabina ENEL, Abitazione																		PROTEZIONE PROPOSTA									resto dell'edificio									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COBERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									spazi liberi									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
DATI CRONOLOGICI Costruito intorno al 1820, operando tra																		DATI TIPOLOGICI Amplio edificio in cortina :casa a									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista,intonacata																																			
sformazioni su una precedente fabbrica																		ballatoi.Pianta rettangolare.Altez									Solai in legno.Tetto con orditura in																																			
ca e aggiungendo il corpo su via Car																		za di cinque piani più sottotetto									legno e manto in coppi																																			
rozzeai																		Copertura a due falde.Fronte stra									Fronti intonacate																																			
Murate su strada alcune aperture arcu																		da :a piano terra serie di aperture									Contorni finestre in arenaria																																			
cate(una è adibita a cabina elettrici																		re arcuate;balcone su mensole so									Balcone con piana in pietra,mensole in																																			
ca)																		pra l'ingresso.Sul retro lunghi bal									arenaria,balaustra in mattoni																																			
																		latei su tre piani con aperture (por									Androne con carraie in arenaria e pa																																			
																		te rettangolari e aperture arcua									vimento in mattoni;pianerottoli in cot																																			
																		te sopra l'androne).Su via Carroz									to,gradini in arenaria																																			
																		zai :corpo a due piani con due a																																												
																		periture ad arco a piano terra																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE: interessante fian									PROPOSTE DI RESTAURO: riaprire aperture murate																																			
																		co nord in cotto, che rivela la se									Rifare intonachi.Levare saracinesche																																			
																		zione dell'edificio, con passaggi									Rifare balaustra del balcone e gronde																																			
BIBLIOGRAFIA																		murati.Ampio androne con soffitto									OSSERVAZIONI																																			
																		dipinto,cancello in ferro battute									Edificio d'impianto simmetrico nel pro																																			
																		e bella porta in ferro e vetri co									getto, eseguito solo parzialmente (d																																			
																		lorati di gusto liberty.Ampio vano									va continuare a nord)																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		scala con pianerottoli che tagliano									REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973																																			
																		la luce delle finestre									REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																																			
																											VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

