



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Ex scuderia e magazzino carrozze																		EPOCA sec.XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 7 7 5								
LOCALITÀ Moroni VIA S. Bernardino																		N. CIV. 33																										
CATASTO Bergamo f.13-14;mp.1017-2820																																												
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE deposito ,garage,officina																																												
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ												GRADO																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno 1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio 1 2																	
																											spazi liberi 1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Corpo A: metà del XIX secolo																		Quattro corpi di fabbrica a pianta rettangolare. Corpo A: ex scuderie;									Corpo A: muratura in mattoni. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e man																	
Corpo B: fine del XIX secolo																		altezza di due piani; copertura a due falde su colonne; a piano terra									to in coppi. Colonne in arenaria. Balla																	
Corpo C: secolo XX prima del 1945																		grandi aperture rettangolari con serramenti in legno originali. Al 1° piano									toi in cemento. Corpo B: muratura in mat																	
Tamponamento delle aperture del corpo B																		no (ex fienile) aperture con serramenti ad arco ribassato									toni. Copertura in marsigliesi. Colonne																	
																		Corpo B: altezza di un piano; quattro campate su tre colonne e due pilastri agli estremi. L'ampiezza delle aperture rettangolari. Copertura a shed con lucernari. Decorazione in cotto sottogronda									cati. Un'apertura con portone in legno. Le altre con lunga finestra in ferro e vetro																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Corpo C: bassi edifici a un piano con coperture piane (terrazze) e ampie aperture rettangolari. Ampio cortile acciottolato in parte occupato dai corpi B e C (strisce colorate in asse con l'androne)									Corpi C in cemento armato																	
BIBLIOGRAFIA																											PROPOSTE DI RESTAURO																	
																											Corpo A: demolire ballatoio. Sistemare i serramenti e le parti in legno. Demolire corpi C. Riacciottolare cortile secondo disegno originale																	
DOCUMENTI ANNESSI																											OSSERVAZIONI: impianto commerciale singolare e unico in Bergamo																	
NEG. 150.13/150.10/150.11/150.12																											REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																	
																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

