



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX prima '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Moroni VIA S.Bernardino																		N. CIV. 37-37A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.14;mp.1057																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									NUMERO SCHEDA								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									0 1 1 0 7 7 8								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			GRADO																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio dell'inizio del XX secolo																		Edificio interno isolato a pianta rettangolare									Muratura mista, prevalentemente in pietra, già intonacata								
Posteriore l'ala ad ovest																		Altezza di tre piani più sottotetto .Copertura a due falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
In giardino sul lato est costruito piccolo deposito in cemento prefabbricato(B)																		Due ali agli estremi del lato nord a un piano coperte a terrazza									Aperture con alcuni contorni in arena								
																		Sul fronte sud due ordini di ballatoi ,uno a nord									ria .Ballatoi in cemento su voltine a nord e su mensole in ferro a sud								
																		Sui lati nord e sud due ordini di ballatoi,uno a nord									Gradini in pietra								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE :tipica casa per appartamenti inizio secolo di transizione tra la tipologia a ballatoi e la casa moderna multipiani									Pianerottoli in mattonelle								
																		Scalette al piano terreno di separazione dal cortile e dal giardino.Giardino (frazionato da reti metalliche)con accesso sul lato nord mediante stretto passaggio con cancello									Androne in mattonelle di cemento								
BIBLIOGRAFIA																											Cortile in cemento								
																											PROPOSTE DI RESTAURO								
DOCUMENTI ANNESSI																											Intonacare fronti.Demolire baracca(B)								
NEG.121.14																											Ripavimentare cortile.Sistemare giardino								
																											OSSERVAZIONI								
																											no								
																											REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973								
																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

