COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XVII-XX

LOCALITÀ: Moroni — VIA: S.Bernardino — N. CIV.: 47-47A

CATASTO: Bergamo f.14;mp.1068-1069

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: negozio,abitazione

STRUTTURE VERTICALI: — STRUTTURE ORIZZONTALI: — COPERTURE: — UMIDITÀ:

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA:

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

	1	2	a	b	c	d	e
piano terreno							
resto dell'edificio							
spazi liberi							

DESTINAZIONE DI PIANO:

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 7 8 2

GRADO: 3

DATI CRONOLOGICI

Probabilmente del XVII secolo

Nel sec.XX occupato il cortile da una costruzione in muratura con terrazza sopra il 1° piano

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina a pianta rettangolare
Altezza di 4 piani
Copertura a due falde
Tre ordini di balconi-ballatoi sul retro,con gabinetti esterni
Su strada 2 aperture arcuate al piano terreno
Comignolo

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Facciata simmetrica con le aperture (anche al piano terreno)spostate ai lati
Portone antico
Androne con pavimenti in mattoni
Travi e travetti a vista nei vari piani

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista,intonacata
Solai in legno
Tetto con orditura in legno e manto in coppi
Zoccolo in intonaco rustico
Contorni aperture su strada in arenaria
Terrazza in cemento

PROPRIETARIO ATTUALE

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.145.33

PROPOSTE DI RESTAURO

Demolire terrazza.Levare tettoia su un balcone.Rifare tetto,intonachi e comignolo

OSSERVAZIONI

REDATTA DA: G.M.Labaa-giugno 1973

REVISIONATA DA: V.Zanella-giugno 1973

VISTA DA:

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA