



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII?									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Moroni VIA S.Bernardino																		N. CIV 47-47A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.14;mp.1068																		USO ATTUALE abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		COPERTURE <input type="checkbox"/>									GRADO								
UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																		PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11									a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA																		piano terreno									1 2								
																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO									3								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVIII secolo																		Edificio interno addossato ad altri corpi da fabbrica									Muratura mista								
Costruita in cortile baracca in cemento con copertura ad una falda in eternit																		Pianta rettangolare									Solai in legno con travi a vista								
Aggiunti gabinetti esterni nei loggiati																		Altezza di 4 piani									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																		Copertura a padiglione									Loggiati su pilastri in mattoni								
																		Sul fronte sud tre ordini di loggiati a due grandi luci su pilastri									Tracce di intonaco								
																		Scale nei loggiati									Cortile in cemento								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Tipica casa a loggiati di tipo agricolo									Acciottolare il cortile, demolire baracca e tettoia. Togliere gabinetti dai loggiati								
																		Logge coi pavimenti in cotto									OSSERVAZIONI								
																		Sottogronda con festonatura									Usa il vano scale della casa al n.47 (v.scheda 01.1.07.82)								
BIBLIOGRAFIA																		Spazio libero rettangolare coperto per breve tratto da tettoia																	
																		Pergolato. Muro di confine sul lato ovest e sud																	
																		negozii, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REDATA DA G.M.Labaa-giugno 1973								
DOCUMENTI ANNESSI																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973								
NEG.152.34/152.35/169.8																											VISTA DA								
																											1 2 3 4 5 6 7 8 9								

