




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0110785																	
LOCALITÀ Moroni VIA S.Bernardino																		N. CIV. 49A-51C									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
CATASTO Bergamo f.14;mp.1076																		USO ATTUALE negozi,abitazione									a b c d e									3																	
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n° a art 11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO								
PROTEZIONE PROPOSTA																		DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
																		Edificio del XIX secolo									Edificio in cortina a pianta irregolare. Altezza di 4 piani									Muratura mista,intonacata																	
																		Sec.XX:modificata un'apertura dell'angolo rustico(B)									Copertura a padiglione e a due falde. Due vani scale, due androni e due cortili.Nel cortile centrale 3 ordini di ballatoi;a sud corpo di fabbrica a un piano(ex rustico)con aperture binate									Solai in legno.Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																		Varande e torri di gabinetti esterne nell'ala nord,sui ballatoi									Cortile centrale con 3 ordini di ballatoi;a sud corpo di fabbrica a un piano(ex rustico)con aperture binate									Ballatoi in pietra																	
																		Sul lato nord del cortile costruito intorno al 1960 corpo garages di pianta rettangolare con copertura piana (C)									Cortile centrale con 3 ordini di ballatoi;a sud corpo di fabbrica a un piano(ex rustico)con aperture binate									Su strada bugnatura e zoccoli in pietra artificiale																	
																		PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																											Facciata ampia e di buona composizione;zoccolo bugnato a piano terra.Immagine votiva nel vano scale nord con lapidi a commemorazione di visite di Vescovi e concessione di indulgenze.Cortile centrale con stretta aiuola lungo il lato ovest Cortiletto a sud rettangolare, parzialmente coperto da tettoia									Demolire tettoie.Ricamporre apertura binate nel rustico.Levare insegne.Rifare gronde																	
																		BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																	
																																				In origine,forse,erano due case poi aggregate																	
																		DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973																	
																		NEG.151.24a/151.30a/151.29a/151.32a/153.36/150.2/169.7																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																	
																		SCHEDA BIS																		VISTA DA																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITÀ Moroni																		VIA S. Bernardino									N. CIV. 49A...51C								
REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																		VISTA DA									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 7 8 5								
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			