



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCsec.XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Moroni VIA S. Bernardino																		N. CIV. 53-53A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 8 6																	
CATASTO Bergamo f.13-14;mp.2333-2882																											2 - NECESSITA DI RESTAURO																										
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruzione del XIX secolo																		Edificio in cortina con pianta ad L, costituito da due corpi di fabbrica. Copertura a due falde									Muratura mista, intonacata																										
Trasformato il corpo su strada interna al 1930																		Corpo su strada a 4 piani con 2 ordini di ballatoi e torre di gabinetti esterni sul retro									Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi e marsigliesi																										
Creata apertura d'ingresso all'androne intorno al 1950																		Corpo a nord del cortile a due piani: al 1° aperture rettangolari danno su un ballatoio-terrazza									Basso zoccolo e contorni in pietra artificiale su strada																										
Coperta parte del cortile (S)																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Ballatoi in granito																										
																		In facciata a piano terra grande apertura rettangolare di ingresso, un portale arcuato e tre finestre rettangolari con inferriata. Apertura ad arco a piano terreno e balcone centrale al 1° piano di carattere neoclassico. Larghissimo androne dal soffitto piano. Cortile rettangolare in negozi, attività artigianali, vetina, lagoona, ecc. buona parte coperto da terrazza con lucernari									Androne in mattonelle di cemento. Gradi in arenaria																										
PROPRIETARIO ATTUALE																											Copertura cortile in c.a. con lucernari in vetrocemento																										
BIBLIOGRAFIA																											PROPOSTE DI RESTAURO																										
																											Liberare il cortile. Ridare simmetria alla facciata (ridimensionare apertura androne con una uguale a quella neo- a sud) Ricostruire ballatoi sul corpo ottocentesco																										
DOCUMENTI ANNESSI																											OSSERVAZIONI																										
NEG. 151.35a/149.3/149.1/149.2/169.4/169.6																											REDAITTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																										
Scheda bis																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE																		Edificio residenziale																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ																		Moroni VIA S. Bernardino N. CIV. 53-53A																		0 1 1 0 7 8 6								
REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																		VISTA DA								
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										