



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE			Edificio residenziale						EPOCA			sec.XIX						1 - VALORE ARCHITETTONICO			NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ			Moroni			VIA S. Bernardino			N. CIV.			57-57A						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo			0 1 1 0 7 8 8					
CATASTO			Bergamo f.14;mp.1079						USO ATTUALE			negozi,abitazione						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO			a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni					
PROPRIETÀ			privata						STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE			P.R.G. n.a. art.11						piano terreno			resto dell'edificio			spazi liberi			DESTINAZIONE DI PIANO			3					
PROTEZIONE PROPOSTA																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio di aspetto ottocentesco									Edificio in cortina a pianta tra-									Muratura mista, prevalentemente in mattoni, intonacata								
Occupato il piccolo cortile con costruzione a un piano con sovrastante terrazza (B)									pezoidale. Altezza di 4 piani. Copertura a 2 falde									Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Zoccolo, bugnatura e parapetti in cemento								
Aggiunti ballatoi nella seconda metà del XIX secolo									Su strada, piano terra con tre aperture uguali arcuate (una ingresso, le altre due negozio); zoccolo bugnato su tutto il piano. Comignolo									Altri contorni in arenaria								
Rifatti di recente intonaco e zoccolo in facciata									Sul retro a piano terra un locale con terrazza sovrastante. Gli altri piani più arretrati. Al 2° e 3° piano ballatoi continui su tre lati (a nord e a sud senza aperture e appoggiate ad altri edifici)									Comignolo in mattoni								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE E CONTESTO									Ballatoi parte in pietra, parte in cemento								
									Serramenti ottocenteschi del negozio									Terrazza in cemento con ringhiera in ferro. Serramenti negozi in ferro								
BIBLIOGRAFIA																		PROPOSTE DI RESTAURO								
									negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									Riordino della facciata interna								
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI								
NEG.149.7/149.8/149.32/159.1																		REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973								
																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973								
																		VISTA DA								

