



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX dopo '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA Moroni VIA S.Bernardino																		N. CIV. 2-2B									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamof.11;mp.1249																		USO ATTUALE negozio,magazzino-abitazione									2 - NECESSITA DI RESTAURO								
PROPRIETA privata																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITA <input type="checkbox"/>						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE																		piano terreno									1/2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1/2								
																		spazi liberi									1/2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Costruito dopo il 1945																		Edificio in cortina, con portico su su strada. Casa moderna a pianta rettangolare, priva di spazi liberi annessi.									Struttura in c.a, muri di tamponamento in mattoni. Solai in c.a e laterizio.								
																		Ingresso laterale.									Rivestimento esterno in marmo (facciata), altro lato intonacato. Tetto con struttura in c.a piastrellato.								
																		Altezza di cinque piani.																	
																		Copertura piana adibita a terrazza.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		In cortina medioevale .									Ricostruzione in armonia con il contesto ambientale.								
																		Il fronte contrasta fortemente con il disegno delle case adiacenti.									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATA DA N.Visconti -marzo 1973								
NEG.20.2/20.3																											REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

