



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA Moroni VIA S.Bernardino																		N. CIV. 4									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.1248																											2 - NECESSITA DI RESTAURO								
PROPRIETA privata USO ATTUALE negozio e abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA			a b c d e GRADO																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno (portico)									1/2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1/2								
																		spazi liberi (cortile)									1/2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Interventi radicali nel XVIII° sec.in un edificio posto in cortina porticata tardomedievale.																		Edificio a cortina con portico su via S.Bernardino.									Murature miste con intonaco, Solai in legno.								
Cortile originario coperto adibito a magazzino della macelleria.																		Stretto e profondo lotto rettangolare con cortile interno(ora coperto).									Tetto con strutture in legno e manto in coppi.								
Sul tetto del cortiletto sono stati costruiti piccoli corpi di fabbrica.																		Ingresso laterale con androne lungo e stretto a tre piani più sottotetto abitabile.									Contorni delle aperture in arenaria con architravi sporgenti.								
																		Tetto a due falde.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portico su strada con pilastri quadrangolari a spigolo smussato. Negozio piano terreno a volta come l'androne.									PROPOSTE DI RESTAURO								
BIBLIOGRAFIA																		Scale in arenaria che danno sul cortile coperto dal quale ricevano aria e luce.									OSSERVAZIONI								
																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									La casa sta per essere ristrutturata.								
DOCUMENTI ANNESSI																		Insegna negozio in contrasto con l'ambiente.									REDATTA DA G.M.Petrò -marzo 1973								
																											REVISIONATA DA V.Zanella -marzo 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

