



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec.XV-XX</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <u>Moroni</u> VIA <u>S. Bernardino</u>																		N. CIV. <u>12-12a-14</u>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <u>Bergamo f.11;mp.1241-1242-2622</u>																		USO ATTUALE <u>osteria vuota,ripostigli,abitazione</u>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <u>privata</u>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						a b c d e GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11</u>																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Costruzione in cortina porticata tar- do-medioevale.																		Casa in cortina con portico su via S. Bernardino a pianta irregolare, con due cortiletti interni,separa- ti da corpi di fabbrica.									Murature in mattoni e miste,intonacate. Solai in c.a. e laterizio. Tetto con struttura in c'a.(con tegole). Contorni delle finestre in marmo.								
Prima del 1941 la facciata dell'edi- ficio e gli interni sono stati intera- mente trasformati.Il 1° cortiletto interno è stato coperto fino all'al- tezza del 1° piano.Uno stretto passag- gio unisce i due cortili.																		Altezza di cinque piani. Stretto ingresso. Tetto piano.																	
Abitazioni trasformate anche nei ref- tri,ma assai malamente con addensamen- to eccessivo.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Negozio al piano terra a volta. L'accesso alle abitazioni è su pianerottoli in gran parte esterni Comunicazioni fra i due cortiletti al 1° piano.									Risanamento con diradamento interno.								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <u>G.M.Petrò</u> -marzo 1973								
<u>NEG.20.9/20.10/20.12</u>																											REVISIONATA DA <u>V.Zanella</u> -aprile 1973								
VISTA DA																																			

