COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: sec.XVIII

LOCALITÀ: Moroni — VIA: S.Bernardino — N. CIV.: 20-20a

CATASTO: Bergamo f.11;mp;1229

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: negozio ,abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA:

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 0 9

GRADO: a b c d e — 3

piano terreno 1 2
resto dell'edificio 1 2
spazi liberi 1 2

DESTINAZIONE DI PIANO:

DATI CRONOLOGICI

Costruito nel XVIII secolo.

Apertura posteriore del negozio a piano terra.
Servizi ricavati sui ballatoi.

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina su lotto rettangolare con cortiletto laterale sul retro.
Altezza di tre piani più sottotetto.
Androne laterale.
Tetto a due falde.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Finestre del 2° piano con balconcino settecentesco con ringhiera in ferro ben sagomato.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista intonacata.
Solai in legno.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.
Scale,in parte esterne,in arenaria.
Contorni delle finestre in arenaria.

PROPRIETARIO ATTUALE:

PROPOSTE DI RESTAURO:

BIBLIOGRAFIA:

OSSERVAZIONI: Retro degradato.

DOCUMENTI ANNESSI: N.E.G.20.17/11.24/11.25/20.18

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.: Apertura e insegne al piano terra in contrasto con l 'ambiente.

REDATTA DA: G.M.Petrò-marzo 1973

REVISIONATA DA: V.Zanella -aprile 1973

VISTA DA:

Via Zambonate
Viale Bancolegno
Via S. Bernardino
SCHEDA 01.1.08.09
SCALA 1:1000
BAR - DA BERTO
BAR - DA BERTO
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA