COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale — EPOCA sec.XX dopo '45

LOCALITÀ Moroni — VIA S.Bernardino — N. CIV. 24

CATASTO Bergamo f.11;mp.2202

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE studio professionale,abitazione

STRUTTURE VERTICALI — STRUTTURE ORIZZONTALI — COPERTURE — UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 1 2

GRADO: 5

	a	b	c	d	e
piano terreno 1 2					
resto dell'edificio 1 2					
spazi liberi 1 2					

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Costruito intorno al 1955.

DATI TIPOLOGICI

Edificio all'interno della cortina su strada.
Altezza di due piani,pianta rettangolare.
Tetto a più falde .

STRUTTURE E MATERIALI

Struttura portante in pietra e in parte in c.a.,muri di tamponamento in mattoni.
Solai misti in c?a.e laterizi.
Tetto in fibrocemento.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Giardino a più falde ben curato occupante il restante del mappale.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.20.23/20.24

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA G.M.Petrò -marzo 1973

REVISIONATA DA V .Zanella -aprile 1973

VISTA DA


Via Zambonate
Via S. Bernardino
Vicolo Bancaleghe
SCHEDA 01.1.08.12
SCALA 1:1000
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA