**COMUNE DI BERGAMO** — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale — EPOCA sec.XVIII

LOCALITÀ Moroni — VIA S.Bernardino — N. CIV. 28

CATASTO Bergamo f.11;mp.2286

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE officina ,abitazione

STRUTTURE VERTICALI — STRUTTURE ORIZZONTALI — COPERTURE — UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a; art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 8 1 5

GRADO 3

| | 1 | 2 | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piano terreno | 1 | 2 | | | | | |
| resto dell'edificio | 1 | 2 | | | | | |
| spazi liberi | 1 | 2 | | | | | |

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Probabilmente del XVIII secolo.

Corpo aggiunto a un piano,coperto a terrazza a nord,per magazzino.
Chiusura del porticato e adattamento interno per abitazione.

DATI TIPOLOGICI

Edificio isolato,interno rispetto alla cortina su strada,a pianta rettangolare.
Altezza di due piani.
Tetto a padiglione.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista intonacata.
Solai in legno.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Il piano terreno è stato ricavato dal tamponamento di un portico del quale sono visibili cinque colonne.
L'edificio si affaccia su un passaggio interno selciato.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

Edificio ora degradato.

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.20.31/24.5

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA G.M.Petrò -marzo 1973

REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973

VISTA DA


Via Zambonate
Via Bancalegna
Via S. Bernardino
SCHEDA 01.1.08.15
SCALA 1:1000
0
20
40
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA