1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMUNE DI BERGAMO INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale EPOCA sec.XIX-XX

LOCALITÀ Moroni VIA S.Bernardino N. CIV. 34A-B

CATASTO Bergamo f.11;mp.1213

PROPRIETÀ religiosa USO ATTUALE negozi e abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre
d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale
c) restauro interno o esterno
d) restauri parziali e) ottime condizioni

piano terreno 1 2
resto dell'edificio 1 2
spazi liberi 1 2

a | b | c | d | e

NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 8 1 7

GRADO 3

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI
Completa ristrutturazione in stile di questo secolo, con la conservazione dello zoccolo e dell'apertura centrale a piano terra in arenaria precedenti.

DATI TIPOLOGICI
Case in cortina su lotto quadrangolare.
Altezza di cinque piani su strada, quattro e tre piani sul retro.
tetto a padiglione.

STRUTTURE E MATERIALI
Murature miste, intonacate.
Solai misti in c.a. e laterizio.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.
Contorni delle aperture in arenaria e in pietra artificiale.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO
Ingresso dal n.34 da antico vicolo oggi in parte scomparso, incorporato nel monastero adiacente (v. scheda 01.1.08.16).
Cortiletto sul retro.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO
Sistemazione del piano terra su strada.

OSSERVAZIONI

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI
NEG.20.34/20.36/20.35

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.
Aperture e insegne negozi in contrasto

REDATTA DA G.M.Petrò -marzo 1973
REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973
VISTA DA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Via S. Bernardin
Via Giuseppe Greppi
SCHEDA 01.1.08.17
SCALA 1:1000
MAFFIOLETTI
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA