COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Chiesa di S.Bernardino — EPOCA: sec.XVIII-XX

LOCALITÀ: Moroni — VIA: S.Bernardino — N. CIV.: 46

CATASTO: Bergamo f.14;mp.A0

PROPRIETÀ: religiosa — USO ATTUALE: culto

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11 e 13 -Vinc.Soprint.30/9/1917

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

	a	b	c	d	e
piano terreno	1 2				
resto dell'edificio	1 2				
spazi liberi	1 2				

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 2 1

GRADO: 2

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Già ricordata nel XII secolo.Sistemata nella prima metà del '700,restaurata nell'800.
Aggiunta dell'attuale presbiterio nel 1914.Aggiunta locale per scuola di dottrina cristiana nel 1620,ampliato nel 1705,oggi sacristia.(v. lapide antica).
Facciata non pertinente intorno al 1960 (arch.C.Panigada).

DATI TIPOLOGICI

Navata unica a botte ribassata scandita da sottarchi con cupola all'incrocio col transetto poco sporgente.
Presbiterio e abside con catino absidale ribassato.
Tetto a capanna.
Cupola racchiusa da tiburio.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

facciata in cortina non normale all'asse della chiesa.
Portale barocco in arenaria inglobato nella nuova facciata.
Pareti e volte decorate a finto stucco,pennacchi cupola affrescati con figure.

negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista con esterni parzialmente intonacati.
Facciata in travertino e litoceramica.
Copertura in legno e coppi.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

Eliminazione della facciata in netto contrasto con l'interno e con la via,

OSSERVAZIONI: escluso il bel portale.

BIBLIOGRAFIA

PASTA?,1775,94;GUIDA,1878,72;PINETTI,1931,46;ZANELLA,1971,138.

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.24.16/24.7/24.8/24.6/24.25/24.26/ Scheda bis

REDATTA DA: Visconti-Petrò -marzo 1973

REVISIONATA DA: V.Zanella -aprile 1973

VISTA DA

Via S.
Via Giuseppe Greppi
SCHEDA 01.1.08.21
SCALA 1:1000
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

COMUNE DI BERGAMO INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Chiesa di S.Bernardino

LOCALITA Moroni VIA S.Bernardino N. CIV. 46

NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 8 2 1

REDATTA DA Visconti-Petrò -marzo 1973 REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973 VISTA DA