COMUNE DI BERGAMO

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale

EPOCA sec.XVIII

LOCALITÀ M°oroni VIA S.Bernardino N. CIV. 48-48A

CATASTO Bergamo f.14;mp.1192

PROPRIETÀ religiosa USO ATTUALE magazzini,abitazione

STRUTTURE VERTICALI

STRUTTURE ORIZZONTALI

COPERTURE

UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre
d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale
c) restauro interno o esterno
d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 8 2 2

GRADO 3

		a	b	c	d	e
piano terreno	1 / 2					
resto dell'edificio	1 / 2					
spazi liberi	1 / 2					

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Probabilmente del XVIII secolo.
Sorta probabilmente come abitazione del curato della chiesa,oggi è la abitazione del custode.

DATI TIPOLOGICI

Casa in cortina a pianta rettangolare.
Altezza di tre piani.
Tetto a due falde.
Androne d'ingresso a volta in comunicazione con cortiletto e abitazione custode e chiesa.

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista intonacata.
Solai in legno.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Ballatoi sul retro(molto degradati)
Giardinetto minimo.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

Risanamento.

OSSERVAZIONI

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.24.27/24.9

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

REDATTA DA G.M.Petrò -marzo 1973

REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973

VISTA DA

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA
Via Giuseppe Greppi
SCHEDA 01.1.08.22
SCALA 1:1000