COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Edificio residenziale — EPOCA XVIII-XIX

LOCALITÀ Moroni — VIA S.Bernardino — N. CIV. 48B-D

CATASTO Bergamo f.14;mp.1191-2619 via Greppi n.2

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE negozi e abitazione

STRUTTURE VERTICALI — STRUTTURE ORIZZONTALI — COPERTURE — UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

Conservazione loggiato.

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre
d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale
c) restauro interno o esterno
d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 8 2 3

	a	b	c	d	e	GRADO
piano terreno 1 2						3
resto dell'edificio 1 2						
spazi liberi 1 2						

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Edificio del XVIII o XIX secolo.

Aggiunta nel cortile di corpo di fabbrica coperto a terrazza e di tettoia coperta con ondolux.
Chiusura del loggiato con vetrate.

DATI TIPOLOGICI

Casa d'angolo su due strade,su lotto rettangolare.
Altezza di quattro piani.
Tetto a padiglione.

STRUTTURE E MATERIALI

Murature miste intonacate.
Solai in legno.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi.
Contorni e cornici delle aperture in arenaria.
Terrazze in c.a.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Sul fronte su via Greppi interessante motivo di aperture centrali accoppiate.
Cornici sopra le finestre del I e II piano(sfaldate).
Piano terra a volta.
Nel mappale 2619 cortile aperto su strada da cui è visibile il ~~negozi, attività artigianali, vetrine, insegne ecc.~~ fianco della chiesa di S.Bernardino.

PROPRIETARIO ATTUALE

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.180.15/24.29

PROPOSTE DI RESTAURO

Liberazione del cortile.

OSSERVAZIONI

REDATTA DA G.M.Petrò -marzo 1973

REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973

VISTA DA

Via S.
Giuseppe
Grepti
SCHEDA 01.1.08.23
SCALA 1:1000
0
20
40