



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE <u>Oratorio dell'Immacolata</u>																		EPOCA <u>sec.XX prima '45</u>																		1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo 2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA <u>0110825</u>																										
LOCALITA <u>Moroni</u> VIA <u>S.Bernardino</u>																		N. CIV. <u>6</u>																																																					
CATASTO <u>Bergamo f.14;mp.1168</u>																																				GRADO a b c d e <u>5</u>																																			
PROPRIETA <u>religiosa</u> USO ATTUALE <u>locali oratorio(cinema-teatro)campo da</u>																																																																							
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐																		COPERTURE ☐																		UMIDITA <u>gioco.</u>																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11</u>																																				piano terreno									1 2																										
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio									1 2																										
																																				spazi liberi									1 2																										
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI Costruito nel 1903(v. lapide nella chiesa dell'Immacolata). Aggiunta di semplici corpi di fabbrica a un piano,per le necessita dell'oratorio,intorno al campo da <u>gioco.</u>																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina a due piani sulla strada. Tetto a due falde. Apertura ad arco al piano terra, bifore al I piano.																		STRUTTURE E MATERIALI Murature miste con esterni intonacati; uso di pietra artificiale. Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi,coppi e eternit. Portico su pilastri in mattoni e capriate in legno.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Facciata di stile neorinascimentale con aperture ad arco in parte murate a piano terra e bifore coudussiane al I piano,adibito a cinema-teatro. Fascia decorata sottogronda. Ampio campo da gioco collegato a quello della scheda 01.1.08.24 Esiste un piccolo edificio in cortina sulla area retrostante circondata parzialmente da portico in parte murato.																		PROPOSTE DI RESTAURO																																			
BIBLIOGRAFIA <u>PELANDI,1965,III,64</u>																																				OSSERVAZIONI <i>Allegati della Zaffettini su cortina dimenticata sul soffitto del Cinema Teatro</i>																																			
DOCUMENTI ANNESSI <u>NEG.24.31/24.34</u>																																				REDAITTA DA <u>G.M.Petrò -marzo 1973</u>																																			
																																				REVISIONATA DA <u>V.Zanella -aprile 1973</u>																																			
																																				VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					

