**COMUNE DI BERGAMO** — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — **MONUMENTI**

DENOMINAZIONE Istituto Palazzolo — EPOCA sec.XIX-XX

LOCALITÀ Moroni — VIA S.Bernardino,58-via Greppi — N. CIV.

CATASTO Bergamo f.14;mp.1145+ 1144-2197-1107-1140-284-ecc.

PROPRIETÀ religiosa — USO ATTUALE casa di religione,scuola ,ospedale

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 2 7

GRADO: a b c d e — 5

| | | |
|---|---|---|
| piano terreno | 1 | 2 |
| resto dell'edificio | 1 | 2 |
| spazi liberi | 1 | 2 |

DESTINAZIONE DI PIANO

**DATI CRONOLOGICI**

Edifici costruiti a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso fino al 1970 per l'Opera fondata da Don Luigi Palazzolo,che nel 1862 acquistava stabili e ortaglie nella zona.
Interventi moderni diretti dall'ing. De Beni(per le date dei singoli interventi v.allegato n.13).

**DATI TIPOLOGICI**

Complesso edilizio che occupa quasi interamente un vasto isolato con corpi di fabbrica continui sul contorno,alti 3-4 piani.
Edifici di varia dimensione plani-volumetrica derivanti da una completa ristrutturazione di edifici preesistenti,di cui restano pochi echi tipologici(la chiesa neogotica originariamente a una navata,ora a tre
Edifici porticati).
Vari cortili.
L'asse principale del complesso corrisponde al tracciato dell'antico vicolo dei Genovesi che correva tra via S.Bernardino e le murarine.

negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.

**STRUTTURE E MATERIALI**

Strutture con muri misti in c.a.
Rivestimenti esterni vari:intonaco,ceppo,pietra artificiale,marmo.
Tetti con manto in coppi.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA
PELANDI,1965,III,66

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI
NEG.21.5-6-8-7-4-2-3/59.7a-17a-16a-18a-6a. ALLEGATO n.1
Scheda bis.

REDATTA DA G.M.Petrò -marzo 1973
REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973
VISTA DA


Via S. Bernardino
Via Don Luigi Palazzolo
Giuseppe Greppi
2196
1551
SCHEDA 01.1.08.27
SCALA 1:1000
0
20
40
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

**COMUNE DI BERGAMO** — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE Istituto Palazzolo

LOCALITÀ Moroni VIA S.Bernardino N. CIV. 58

NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 8 2 7

REDATTA DA G.M.Petrò -marzo 1973 REVISIONATA DA V.Zanella -aprile 1973 VISTA DA

altri elementi di identificazione grafica e fotografica

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA