COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: Edificio residenziale — EPOCA: metà sec.XIX

LOCALITÀ: Moroni — VIA: S.Bernardino — N. CIV.: 70

CATASTO: Bergamo f.14;mp.282

PROPRIETÀ: religiosa — USO ATTUALE: abitazione

STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COPERTURE | UMIDITÀ

PROTEZIONE ESISTENTE: P.R.G. n.a. art.11

PROTEZIONE PROPOSTA

1 - VALORE ARCHITETTONICO
a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo

2 - NECESSITÀ DI RESTAURO
a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni

NUMERO SCHEDA: 0 1 1 0 8 2 9

GRADO: 3

piano terreno 1 2
resto dell'edificio 1 2
spazi liberi 1 2

DESTINAZIONE DI PIANO

DATI CRONOLOGICI

Edificato intorno al 1850,quando nella zona era stata prevista la costruzione della stazione ferroviaria.

DATI TIPOLOGICI

Edificio in cortina a pianta rettangolare.Altezza di quattro piani.Ballatoi sul retro.Tetto a padiglione.Facciata divisa longitudinalmente in 4 fasce di altezza degradante verso l'alto:nell'inferiore a bugnato liscio,piccole finestre sono disposte simmetricalmente al portone d'ingresso sormontato da balcone con mensole.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

Serie di finestre al I e II piano incorniciate e con architrave aggettante.Cornicione del tetto con mensole.Androne d'ingresso con volta a botte decorata e pareti dipinte.Parapetti in ferro battuto alle finestre dell'ultimo piano.Quattro colonne doriche nello spazio già ~~negozi,attività artigianali,ristoro,insegne ecc.~~ adibito a cortile,ora viale dell'Istituto Palazzolo. (v.scheda n.01.1.08.27).

STRUTTURE E MATERIALI

Muratura mista(prevalentemente in mattoni).Solai in legno.Fronti intonacate. Basamento bugnato in granito.Finestre in arenaria.Copertura in legno e coppi. Scale in arenaria,pianerottoli in mattoni.

PROPRIETARIO ATTUALE

PROPOSTE DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

PELANDI,1965,III,70.

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI

NEG.21.10/21.18/21.13/21.12.

REDATTA DA: N.Visconti -marzo 1973

REVISIONATA DA: V.Zanella -aprile 1973

VISTA DA


Via S. Bernardi
Via Don Luigi Palazzolo
SCHEDA 01.1.08.29
SCALA 1:1000
0
20
40
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA